


## IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

### Para proprietários de leitores de DVD portáteis SD-P1600 e SD-P1610


Para garantir a satisfação dos nossos clientes e manter a segurança, integridade e qualidade dos nossos produtos, a IBERTRADE SA está a proceder uma importante actualização de produtos.

Identificámos um problema relacionado com o adaptador CA fornecido com os leitores de DVD dos modelos SD-P1600 e SD-P1610. Descobriu-se que a soldadura deficiente de certos componentes do circuito no interior do adaptador CA pode provocar um aumento momentâneo na tensão de saída. Este aumento momentâneo da tensão de saída pode provocar o sobreaquecimento do conversor CC-CC utilizado no circuito eléctrico destes modelos. Em casos raros é possível que a tampa inferior do leitor de DVD portátil fique quente ao tacto, a cobertura inferior fique deformada e o leitor de DVD portátil deixe de funcionar.

O número do modelo do leitor de DVD portátil pode ser identificado através da etiqueta existente no fundo do leitor de DVD, conforme ilustrado na fotografia abaixo.



O número do modelo do adaptador CA pode ser identificado através da etiqueta existente no fundo do adaptador CA com o código de produto ADPV16, conforme ilustrado na fotografia abaixo.



Não houve qualquer relato de lesões e o risco para a saúde/segurança dos utilizadores é considerado ligeiro – potencialmente uma queimadura superficial devido ao contacto com uma tampa sobreaquecida. Todavia, a Toshiba está a informar os seus clientes a nível mundial de que está a implementar um programa de troca gratuita de adaptadores CA e notificou as autoridades europeias de segurança do consumidor quanto à medida que está a tomar.

Se tem um leitor de DVD portátil com os modelos SD-P1600 e SD-P1610, contacte os serviços de suporte a clientes da Toshiba através do seguinte número 21 478 73 10 para obter gratuitamente um adaptador CA novo e melhorado. Tenha em consideração que os próprios leitores de DVD portáteis não são afectados por este programa de troca.