

Informações para os proprietários de leitores de DVD portáteis SD-P2800 e SD-P30DT

Data: 24 Julho de 2007

No intuito de garantirmos a satisfação dos nossos clientes e de mantermos a integridade e a qualidade dos nossos produtos, a IBERTRADE S.A. publica uma importante actualização sobre o produto.

Identificámos um problema relacionado com o adaptador para automóvel incluído com os leitores de DVD portáteis, modelos SD-P2800 e SD-P30DT. Teoricamente, é possível que o adaptador para automóvel, quando utilizado para fornecer corrente ao leitor, possa ficar quente ao toque, a respectiva caixa possa ser sujeita a deformação e o adaptador possa deixar de funcionar.

Caso possua um leitor de DVD portátil, modelo SD-P2800 e/ou SD-P30DT, queira contactar os Serviços de Assistência ao Cliente Toshiba 21 478 73 10 para obter um novo e melhorado adaptador para automóvel, sem quaisquer custos. Os adaptadores para automóvel de substituição estarão disponíveis a partir de Julho de 2007.

É de salientar que nunca deverá utilizar o adaptador para automóvel para carregar a bateria. Retire sempre a bateria do leitor antes de utilizar o adaptador para automóvel para fornecer corrente ao leitor. Consulte o manual do utilizador deste produto para obter instruções de segurança e utilização adicionais.

Fim.